

25.10.2019 – ന് പ്രസംഗ വിഭാഗം ഉത്തരമേഖല ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ചെബുറ്റിൽ വെച്ച് ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണറുടെ അദ്ദുക്കശ്വരതയിൽ പേരുന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടി കരിപ്പ്.

1 ശ്രീ. മനോജൻ .പി.പി.	ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണർ & എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജജ് (ഓഫീസ്)
2 ശ്രീ.എഹമുദ് അബ്ദുൾ സലാം	ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ & എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ, ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, മലപുരം
3 ശ്രീമതി. ലിറ്റീമോൾ.പി.എം	ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ & എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ, ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ
4 ശ്രീമതി. ആർ ലേവാറാണി	ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ & എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ, ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്
5 ശ്രീമതി. കവിത .സി.കെ.	ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ & എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ, ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, കാള്ളൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിക്കൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ (ഓഫീസ്)
6 ശ്രീ. സജീവ് .എം.ടി.	

ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണറുടെ അദ്ദുക്കശ്വരതയിൽ യോഗ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് ആരംഭിച്ച് മുൻ ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണർ ശ്രീ.ജോർജ്ജ്.പി.സുരിയയുടെ ആകസ്മീകരിക്കുന്നതിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കമ്മറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണർ സ്വാഗതം ചെയ്യും.

ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള യോഗങ്ങൾ സർക്കിൾ തലത്തിലും, സ്കൂൾസൾ തലത്തിലും കൂത്യായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായും, ആയതിനാൽ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ തലത്തിലും കൂത്യായി യോഗങ്ങൾ ചേരകയും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ മിനറ്റ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നതും ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

* വിയുർ ലൈൻ മെയിസ്റ്ററൻസ് സെക്ഷൻിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. ബൈജു .കെ.എ. ജോലിക്കിടയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുണ്ടിമരിക്കാനിടയായ സംഭവം തുറന്ന് ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ വിശദിക്കിക്കുണ്ടായി

* സബ്സൈഡനിലെ എല്ലാ ഔദ്യോഗികരുമാരെയും മറ്റ് മെയിസ്റ്ററൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പക്കടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സയിവിഷൻ/ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും, സമാന അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈകൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു.

*സേസ്റ്റി മാനവൽ, സേസ്റ്റി പോളിസി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂണുകൾ എല്ലാ സർക്കീസ് കീഴിലും പുരുത്വിക്കിച്ചതായി ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു.

സേസ്റ്റി സർപ്പെസ് ഇൻസ്പീക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതായി വിലയിൽത്തിൽ എന്നാൽ തളിപറിയ് സബ്സയിവിഷൻ സേസ്റ്റി ഓഫീസറുടെ പകാളിത്തം വളരെ കുറവായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദുക്കശ്വരതാട് ആയതിന്റെ വിശദിക്കരണം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ കണ്ണർ സർക്കിൾ ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസറോട് ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഓരോ മാസവും നടത്തുന്ന ഇൻസ്പീക്ഷൻകളുടെ എല്ലാവും ഏറ്റെക്കിലും അപാകതകൾക്കും കണ്ടതുകയാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം എല്ലാ മാസവും കുത്രുമായി രേഖാചിത്രം അറിയിക്കണമെന്ന് ഡെപ്പുട്ടി സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇൻസ്പീലേറ്ററും ലാഡറുകൾ ഉദ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മലപ്പറം ആൻസ്പീഷൻ സർക്കിൾ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. തുടാതെ മലപ്പറം ലൈൻ മെയിൻറീനിംഗ് സബ്സിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൽക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻഡീനിയർ ഇല്ല എന്നം മലപ്പറം സബ്സിലേഷൻ സബ്സിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൽക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻഡീനിയർക്കു പകരം ആളെ നിയമിക്കാതെ ആൻസ്പീൾ ചെയ്യുന്നതും അറിയിച്ചു. ആയത് സേഫ്റ്റിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ പകരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാവാൻ വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു.

താരതമേന അപകടങ്ങൾ കാണഞ്ഞുവരുന്നതായി യോഗം വിലയിൽക്കൂട്ടുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ സർക്കേറുസ് ഇൻസ്പീക്ഷൻ കാര്യമായി നടത്തുകയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുത്രുമായി പാലിച്ച് സുരക്ഷ സംസ്ഥാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബന്ധമായിരിക്കണമെന്നം ഡെപ്പുട്ടി സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം വൈക്കേം 5.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു..

ഡെപ്പുട്ടി സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ &
എൽക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻഡീനിയർ ഇൻ ചാർജ്ജ്
ആൻസ്പീഷൻ (സോർത്ത്) കോഴിക്കോട്

Draft on CE/TRN/ ACC (c) / Safety | 2019-20/1161 | 12.11.2019,
Copy forwarded to the participants for information
Add mla

By CHIEF ENGINEER
O/T THE CHIEF ENGINEER
TRANSMISSION (NORTH), KOZHIKODE - 11