

34  
9/6/22



"ഭരണഭോഷ്മ മാതൃഭാഷ"

## കേരള സൈറ്റ് ഇലക്ട്രീസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

(1956 ലെ കമ്പനിസ്സ് ആക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ)

രജി. ഓഫീസ്: വൈദ്യുതി ഭവനം, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -695 004, കേരള  
CIN: U40100KL2011SCG027424 വെബ്സൈറ്റ്: [www.kseb.in](http://www.kseb.in)

ചീഫ് സേക്രട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം.

ടെലഫോൺ നമ്പർ: 0471 2514554 ഇമെയിൽ: [safety@kseb.in](mailto:safety@kseb.in)

18-05-2022 പകൽ 10 30 ന് വിധിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖ്യമന്ത്രി സി എസ് സി ലെവൽ സുരക്ഷാ യോഗത്തിൽ നടപടി കരിപ്പ്.

### പങ്കട്ടത്തവർ

- ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ്, സേക്രട്ടി ആൻഡ് എസ് സി എസ്)
- ഡയറക്ടർ (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ & എച്ച് ടി )
- ചീഫ് എൻജീനീയർ (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർത്ത് മലബാർ )
- ഉത്പാദന, പ്രസരണ, വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സേക്രട്ടി കമ്മീഷണർമാർ, ചീഫ് സേക്രട്ടി ഓഫീസർമാർ, സേക്രട്ടി ഓഫീസർമാർ

ചീഫ് സേക്രട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ശ്രമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പകൽ 10.30-ന് വിധിയോ കോൺഫറൻസിങ്കിലൂടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. അധ്യക്ഷൻ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

### ചീഫ് സേക്രട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ശ്രമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

2022 അപകടരഹിത വർഷമായാണ് നമ്മൾ വിഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ജനവരി മുതൽ എപ്രിൽ മാസം വരെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഇതുവരെ 67 അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. മഴക്കാലം തുടങ്ങി, നമ്മൾ തുടക്കം ജാഗരുകരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂൺ മാസം അപകടരഹിതമാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനവരി മുതൽ എപ്രിൽ വരെ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ഡെപ്യൂട്ടി സേക്രട്ടി കമ്മീഷണർമാരെ അധ്യക്ഷൻ ക്ഷണിച്ചു.

### ഡെപ്യൂട്ടി സേക്രട്ടി കമ്മീഷണർ (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർത്ത് മലബാർ )

നോർത്ത് മലബാർ മേഖലയിൽ ജനവരി മുതൽ എപ്രിൽ മാസം വരെ 23 അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇതിൽ 7 എണ്ണം ഫാറ്റൽ അപകടങ്ങളും 16 എണ്ണം നോൺ ഫാറ്റൽ അപകടങ്ങളും ആണ്. തുടർന്ന് സർക്കിൾ തിരിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദികരിച്ചു. സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളിൽ രണ്ട് അപകടങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ച മൂലം ആണ്

സംഭവിച്ചത്. കാസർകോട്, ഉദ്രൂ സെക്ഷൻിൽ ഒരു ലൈൻ സ്റ്റാഫ്, ലൈവ് ലൈൻ ജോലി ചെയ്തുമുലം ഷോക്കേറ്റ് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈൻ നോൺ സ്റ്റാഫ്യേർഡ് ആയിട്ടാണ് നിർണ്ണിച്ചിരുന്നത്. പ്രസ്തുത ലൈൻ കൺസൂക്ഷൻ അഴിച്ച മാറ്റി ലൈൻ സ്റ്റാഫ്യേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂറാരോപിതരായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അനോഷ്ടണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

സേസ്റ്റി മീറ്റിങ്ങുകളം സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും കൃത്യമായി നടത്തുന്നാണ്. കാസർഗോഡ് സർക്കിലിന് കീഴിലാണ് തുടക്കത്തെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ടെയിനിങ്ങുകൾ നല്കിതിയിൽ നൽകുന്നാണ്. തുടാതെ പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തുന്നാണ്. ലൈൻമാൻമാർക്ക് തുടക്കലായി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിണ്ണ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നാണ്. സുരക്ഷാ ബൈൽറ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ തുടക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് മുലമാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തുടുന്നത്. ലൈൻമാൻമാർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പോസ്റ്റിൽ കയറുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടെയിനിങ്ങുകൾ നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മേഖലയിൽ പോസ്റ്റ് പൊട്ടി കോൺടാക്ട് സ്റ്റാഫിൽ മുകളിൽ വിണ്ണ അപകടം സംഭവിച്ചു. Reinforcement കമ്പി സ്ഥാനം മാറ്റുമുലമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ അപകടം കരയ്ക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പരിശുമാൻളും നടത്തുന്നാണ്. ബോർഡിൽ ഒരു സേസ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി implement ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

### ബൈപ്പട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മിഷണർ (ഡിസ്ട്രിക്യൂഷൻ നോർത്ത്)

ജനവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ 25 അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. Board installation നിന്ന് 14 അപകടങ്ങളും കൺസൂമർ പ്രിമിസ്സും നിന്ന് 11 അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചു. കൽപ്പാത്തി സെക്ഷൻിൽ ഒരു കരാർ ജീവനക്കാർന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈതിൽ അനോഷ്ടണ വിധേയമായി ഒരു ഓവർസിയറു സബ്സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നാണ്. സുരക്ഷാ പരിശോധന, സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാരും ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാരും നടത്തുന്നാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സേസ്റ്റി ഓഫീസ് പ്രോഫീസ് മാര്ഗ്ഗം ലൈൻലൈൻ ചെയ്ത കിട്ടിയിരുന്നവുകൾ സേസ്റ്റി ഓഫീസ് തുടർന്ന് പോകാമായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസൈക്ടറോറ്റ് മായി ചേർന്നാളും അണി ഓത്തരെന്നും ജനറേറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനാളും നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. സെക്ഷൻകളിലെ വാട്സ്‌ആപ്പ് തുടായുകൾ നന്നായി നടക്കുന്നാണ്. സബ്ഡിവിഷൻ, ഡിവിഷൻ ലൈവൽ സുരക്ഷാ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധി, പ്രി മൺസുണ്ട് മെയിൻററന്റ്- മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്രവർത്തികൾ എല്ലാം നല്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുത്രതായി പ്രമോഷൻ ലഭിക്കുന്ന ലൈൻ സ്റ്റാഫ് പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. RPTI-വഴി training ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആവശ്യമായ training നൽകുന്നതിനു നടപടികൾ സീക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോർത്ത് മേഖലയിൽ വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

### ബൈപ്പട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മിഷണർ (ഡാക്ടസീഷൻ നോർത്ത്)

ജനവരി മുതൽ ഇത്തവരെ രണ്ട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഒരു നോൺ ഫാറ്റൽ അപകടവും

ഒരു ഫാറ്റൽ അപകടവും. നല്ലളം സബ്സൈഡനിൽ പെർമിറ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നോൺ ഫാറ്റൽ അപകടം സംഭവിച്ചു. പ്രസ്തുത അപകടത്തിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം പുതുക്കാട് 66kV ടവർ ട്രിംഗ്ടതു മുലം ഒരു കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രീ മൺസുണ്ണൻ മെയിൻററോറ്ററുകൾ വർക്കുകൾ 100 ശതമാനം പുർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ടാൻസ്റ്റീഷൻ സർക്കിളിനു കീഴിൽ 33kV രാമനാട്ടുകര-ഫറോക്ക് സബ്സൈഡനുകളും 33kV ട്രിംഗ്ട കേബിളുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കഴി എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മണ്ണ് തുട്ടിയിട്ടിരുന്നതു മുലം വാഹന അപകടം സംഭവിച്ചതിന്റെ വിശദാശങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ ആരാഞ്ഞതു . പ്രസ്തുത അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികൾക്ക് എതിരെ മുഖ്യമായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു

### ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മിഷണർ (ധിന്ദിബുദ്ധൻ സെൻടൽ)

സെൻടൽ മേഖലയിൽ ജനവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ 61 അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആണ് തുടക്കത്തു അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. കൺസുമർ പ്രിമിസസിൽ ഈ ഏൽ സി ബി ഇല്ലാത്തതുമുലം ആണ് തുടക്കത്തു അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. പഴയ കൺസുമർ കണക്കണക്കിലും പലതിലും ഈ ഏൽ സി ബി സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി നൽകുകയും അതിനുള്ളിൽ ELCB സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് നൽകുവാനായും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. BPL ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോറ്റ് വഴി ELCB വയ്ക്കുന്നതിന് സഹായം ലഭ്യമാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെൻടൽ മേഖലയിൽ ജനവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ സർക്കിൾ തിരിച്ചും സെക്ഷൻ തിരിച്ചും ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മിഷണർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സെൻടൽ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിശകലനം നടത്തി. പൊതുജന ബോധവത്കരണത്തിനായി ലഭ്യലേവകളുടെ വിതരണം, മെക്ക് അനുഭവിച്ചുന്നുണ്ട് എന്നിവ നടത്തുന്നണം എങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഓപ്പറേഷൻ തുഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നണെങ്കും. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ സുരക്ഷാ ഓഫീസർമാർ നടത്തുന്നണെങ്കും. ഓപ്പറേഷൻ മിന്നൽ നടത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

### ഡെപ്പുട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മിഷണർ (ധിന്ദിബുദ്ധൻ സൗത്ത്)

ജനവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ആകെ 36 അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇതിൽ

പത്രണ്ടു മരണവും, 24. മാരകമല്ലാത്ത അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൺസുമർ പ്രിമിസസിൽ ആണ് തുടക്കത്തു അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പൊതുജന ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നണം എങ്കിലും തുട്ടലായി പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോമായി സഹകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തു ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നണം നടത്തുന്നതുണ്ട്. സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാരുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ചീല സ്ഥലങ്ങളിൽ കരുവുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സേസ്റ്റി ഓഫീസർമാർക്ക് തുടക്കത്തു സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

എന്തെങ്കിലും കരുവണ്ണന് ബോധ്യപ്പെടാൽ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകരിക്കുന്നതാണ്.

### ഡൈപ്യൂട്ടി സേറ്റി കമ്മിഷൻ സഹത്ത് )

ഡാൻസീഷൻ സഹത്തിന് കീഴിൽ 6 സർക്കിളുകളും ഒരു ഡാൻസീഷൻ ഡിവിഷൻം ആണുള്ളത്. എല്ലാ സർക്കിളിനു കീഴിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നണം. വാട്സാപ്പ് ഗൃഹകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നണം. സുരക്ഷാ മീറ്റിങ്ചുകൾ എല്ലാ സർക്കിളിലും കൃത്യമായി നടത്തുന്നണം. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വാളുന്നേഷൻ പുർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ലൈനകളിലെ ടച്ചിംഗ് കൂടിയായി വർക്കുകൾ, ലൈൻ മെയിൻറനെസ് വിംഗ് കൃത്യമായി നടത്തുന്നണം. സേറ്റി ഓഫീസിലും നടത്തുന്നണം. പത്തത്തിപ്പാറ 110 കെവി സബ്സൈഷൻിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർക്ക് 66 കെവി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് ഒരു നോൺ ഫാറ്റൽ അപകടം സംഭവിച്ചു. അപകടത്തെക്കിട്ട് ഡൈപ്യൂട്ടി സേറ്റി കമ്മിഷൻ വിശകലനം ചെയ്തു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ ലൈവ് ആയ 66 കെവി സി.റ്റിയിൽ മാറി കയറുകയും ഷോക്കേൽ കുകയും ആണ് ഉണ്ടായത്. ലൈവ് സി.റ്റി യിൽ പിടിക്കാൻ ശുമിച്ചത് മുലം സി.ടി എല്ലാം ആവുകയും ഓയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് വിണ്ട് വസ്തുതയിൽ തീ പിടിക്കയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുർണ്ണമായും കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനേകണം. നടത്തിയപ്പോൾ കരാറിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാർ വളരെ അശ്രദ്ധമായി ആണ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുണ്ട്. പത്തത്തിപ്പാറ സബ്സൈഷൻിൽ അനേകിവസം രാവിലെ 66 കെവി ഹീഡർ ബേയ്സ് ഡാൻസൈറ്റർമാർ ബേയ്സ് രാവിലെത്തെ ഷിറ്റിലെ permanent shift operator, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനവൽ അനുസരിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ആണ് പെർമിറ്റ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അടുത്ത ഷിറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വന്ന കോൺട്രക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നില്ല. രാവിലെത്തെ ഷിറ്റിൽ permanent shift operator, സി.റ്റിക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനായി ബന്ധം എസൊലോറ്റർ, ലൈൻ എസൊലോറ്റർ എന്നിവ തുന്ന എർത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ contract shift operator ലൈൻ എസൊലോറ്റർ തുന്ന എർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കായത്.

ഒരേ കോൺട്രക്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഒരേ സബ്സൈഷൻിൽ തന്നെ 8 വർഷം തുടർച്ചയായി ജോലി നോക്കുന്നണം. നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം അവരെ സർക്കിളിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേഷൻകളിലേക്ക് ഷഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആ സബ്സൈഷൻിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയി പരിചയ സമ്പത്ത് ഉള്ളവരെ മാത്രം സ്റ്റേഷൻ A.E ആയി നിയമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സബ്സൈഷൻിൽ കൂടുതൽ കാലം ഓപ്പറേറ്ററായി പരിചയമുള്ള കരാർ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പുതുതായി ഡാൻസൈർ ആയി വന്ന സ്റ്റേഷൻ എൻജിനീയർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ട്. അപകട ദിവസം പത്തത്തിപ്പാറ സബ്സൈഷൻിൽ മുന്ന് പെർമിറ്റ് വർക്കുളാണ് ഷൈഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതുയും പെർമിറ്റ് വർക്കുകൾ ഒരേസമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും സബ്സൈഷൻിൽ ആകെ 8 എർത്ത് രോധുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓനിലിയിക്ക് പെർമിറ്റ് വർക്കുകൾ ഒരേസമയം ചെയ്യുവാനായി പൂണ്ട് ചെയ്യുന്നോൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൺടോൾ രൂമിൽ നിന്ന് ഭ്രൂകൾ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദം കേടുപ്പോൾ പെർമിറ്റ് വർക്ക് ആയി എന്ന് കരതിയാണ് വർക്കർ ലൈവ് ബേയിൽ മാറി കയറിയത്. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### ഡെപ്പോട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷൻ (ജനറേഷൻ)

ഈ മാസങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളാണ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനറേഷൻ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന സുരക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാ ജനറേറ്റിങ് സ്കൂൾസംകളിലും സേസ്റ്റി ഓഫീസ് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്കൂൾസം ആണ് സേസ്റ്റി ഓഫീസ് നടത്തുവാനായി ടാർജ്ജറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 6 ടീമിനെ ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ടീം ഇതുവരെ ആറ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സേസ്റ്റി ഓഫീസ് നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനോമലി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അതു ജനറേറ്റിംഗ് സ്കൂൾസംകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫയർ ആൻഡ് സേസ്റ്റി, ഹാസ്പിഷ് എയിഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ടെയിനിങ്ചുകൾ തുഴുർ സർക്കിളിന് കീഴിൽ 2 ഡിവിഷൻകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ നാലുമാസക്കാലയളവിൽ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കവാൻ ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ മാരോട് അധ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

### തുഴുർ ടാൻസ്പീഷൻ ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ

തുഴുർ സർക്കിളിന് കീഴിൽ പുതുക്കാട്-കാട്ടുർ ലൈനിൽ ലൈൻ അഴിച്ചുമാറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കിടെ ഒരു അപകട മരണം സംഭവിച്ചു. അപകടത്തിനാശേഷം ഡെപ്പോട്ടി സേസ്റ്റി കമ്മീഷൻ അപകടത്തെക്കരിച്ച് വിശദമായ കൂശ് എടുക്കുകയും ഇത്തരം അപകടം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി. ഈ അപകടം അല്ലാതെ വേരെ അപകടങ്ങളാണ് തന്നെ സർക്കിളിന് കീഴിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാട്ടുരിൽ നടന്ന അപകടം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

### കോഴിക്കോട് ടാൻസ്പീഷൻ ചീഫ് സേസ്റ്റി ഓഫീസർ

മാർച്ച് മാസത്തിൽ 220 കെ വി നല്ലുള്ള സബ്സ്ക്രൈഡനിൽ ഒരു നോൺ ഫാറ്റൽ അപകടം സംഭവിച്ചു. ബസ് പി ടി യൂടെ പെറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്-റെ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനായി, ഷിപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്, ബസ് ഏഫസാലേറ്റർ, ലൈവ് സെസഡ് എർത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് മൂലമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകട സമയത്ത് ഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ കുപ്പാസിറ്റർ ബാക്സ് ടിപ്പ് ആയതു മൂലം ഫോൺ വരികയും, അതിന്റെ തിരക്കിലും ആയിരുന്നു. ഷിപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്-ൾ ശ്രദ്ധയില്ലായും മൂലമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സാധാരണ ഷിപ്പ് ഓപ്പറേറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഷിപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എർത്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപകടത്തിനാശേഷം ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈഡനിലും വർക്കിന് മുമ്പ് കുൾ ഭോക്ക് ടോക്സ് നടത്താറുണ്ട്. ഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വാണിംഗ് നൽകുകയും, ഷിപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്-നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് സർക്കിളിന് കീഴിൽ 33 kV രാമനാട്ടുകര-ഹരോക്ക് സബ്സ്റ്റോച്ചറകളെ 33 kV ഭ്രഗർഡ് കേബിളുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 കിലോമീറ്റർ ഭ്രഗർഡ് കേബിൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്ട്. രോധിന് സമാന്തരമായാണ് കേബിളുകൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. പി ഡിഎസ്സു ഡി റോഡ് ടാർ ചെയ്ത പുർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 46 ലക്ഷം മുപ്പു അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കേബിൾ ഇടുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ 50 ശതമാനം ഓപ്പൺ അഞ്ച്, 50% എച്ച് ഡി ഇ പെപ്പ് എന്ന നിലയിലും ആയിരുന്നു. കേബിൾ ഓപ്പൺ അഞ്ച് നാലു രീതിയിൽ മുടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോധിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നോൾ ആവശ്യമായ വാണിംഗ് ടേപ്പ്, റിഫ്ളക്ടീവ് ടാഫിക് കോൺ, ലൈറ്റ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകിയിരുന്നു. മതിയായ അറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോൾ മുന്നനാലു സഹായത്തു മണ്ണ് തുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു കട്ടികൾക്ക് ബൈക്കം ടീപ്പറ്റും തുട്ടിയിട്ടിച്ച് വാഹന അപകടമുണ്ടായി. ഇതിൽ ഒരു കട്ടി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. പതിനേഴു വയസ്സുള്ള പുസ്തക ടു വിദ്യാർമ്മിയാണ് മരിച്ചത്. ഈ കട്ടികൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ പരിചയക്കുവെച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിക്ക് ഉടന്തി മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

- ഇൻറർ ഡിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റുക്ഷൻകൾ നടത്തുന്നതിന് വണ്ടിയുടെ അപര്യാപ്തതയും, മുരം തുടിയതിനാൽ സേപ്പി ഓഫീസർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇൻറർ ഡിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റുക്ഷൻകൾ, ഇൻറർ സബ്സ്റ്റോച്ചറകൾ ആക്കിയാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചീഫ് സേപ്പി ഓഫീസർ, ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ, പാലക്കാട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- 220 കെ വി, 400 K V സബ്സ്റ്റോച്ചറകളിൽ മാറവൽ ലിംബ് വാങ്ങി നൽകിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം എല്ലാ ചീഫ് സേപ്പി ഓഫീസർമാരും അറിയിച്ചു. ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു മാറവൽ ലിംബ് എക്കിലും ലഭ്യമായാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നും ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിൾ ചീഫ് സേപ്പി ഓഫീസർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- 220 കെ വി, 400 കെവി സബ്സ്റ്റോച്ചറകളിൽ jumper പുള്ളക്കുന്നതിനും ഇൻസ്റ്റോലേറ്ററുകൾ മാറുന്നതിനും പ്രസ്തുത ലിംബ് ലഭ്യമായാൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദം ആയിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാ ടാൻസ്റ്റിഷൻ ചീഫ് സേപ്പി ഓഫീസർമാരും, സേപ്പി ഓഫീസർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

#### ധയറക്ടർ ( പ്ലാനിങ് , സേപ്പി ആൻഡ് എസ് സി എം)

ആവശ്യമുള്ള സബ്സ്റ്റോച്ചറകളിൽ മാറവൽ ലിംബ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഉള്ള പ്രാപ്താസൽ ചീഫ് എൻജിനീയർ വഴി ടാൻസ്റ്റിഷൻ ധയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ പകർപ്പു ധയറക്ടർ സേപ്പിക്കു നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. വിതരണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ലിംബ് ഇപ്പോൾ എസ് സി എം വഴി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് നടപടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ടാൻസ്റ്റിഷൻ മേഖലയിലും വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് ബോർഡ് തലത്തിൽ നടപടികൾ സീക്രിക്കേറുന്നതാണ്.

Jeep അനുബന്ധസ്ക്രിപ്റ്റ്, ടി.വി സ്നോളിംഗ് എന്നിവ വഴി പൊതുജന ബോധവൽക്കരണത്തിനായി തുടക്കം ശുമിക്കവാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. തുടക്കം ലൈൻ സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈൻകളിൽ ഇടുന്നതിന് ആയി നിർദ്ദേശം നൽകി. നാലുവർഷംകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് മുന്നവർഷംകൊണ്ട് പുരത്തിയാക്കവാൻ എല്ലാവരും ശുമിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യത്തി മുടക്കവും, ലൈൻ പൊട്ടി വിഴുന്നതും കരണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനയിൽ എല്ലാവരും തുടക്കം ശുശ്രൂക്കിക്കവാൻ. ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

- 220 കെവി സബ്സ്ക്രൈഡറകളിലെ സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് എൻജിനീയർക്ക് സൂഖ്യത്തിൽ റോൾ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഇൻസ്ക്രൈഡറകൾ enter ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, മലപ്പറം അഭിപ്രായപ്പെട്ട.. എഡി ടി വിംഗ് മായി കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു.
- പ്രസരണമേഖലയിൽ സുരക്ഷാമീറ്റിങ്കുള്ളും സുരക്ഷാപരിശോധനകളും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂതുമായും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാ ഓഫീസർമാരും അറിയിച്ചു.
- തിരുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിലെ ഡിവിഷൻ തല സുരക്ഷായോഗങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കവാൻ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അനുമതിചോദിച്ചു പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ബോർഡ് തലത്തിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കവാൻ. അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഈ വിഷയം കത്തായി അറിയിക്കവാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- 33 കെവി സബ്സ്ക്രൈഡറകളിൽ ഒരു shift assistant-നെ തുടി നിയമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, ടാൻസ്ക്രിപ്റ്റർ സർക്കിൾ പുംബുത്തത് അഭിപ്രായപ്പെട്ട.. പ്രസ്തുത വിഷയം ബോർഡ് തലത്തിൽ കത്തായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായി ഡയറക്ടർ ടാൻസ്ക്രിപ്റ്റർ ശുശ്രൂക്കിയിൽപ്പെട്ടതുവാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- വിതരണ മേഖലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുടക്കലായി വൈദ്യത്തി ലൈനിന്റെ സ്ഥാപിപ്പുള്ള ചക്ര ,മാങ്ങ തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങൾ ഇരുന്ന് തോട്ടി ഉപയോഗിച്ചു അടർത്താൻ ശുമിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ തുടന്നു.
- കൽപ്പാത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈക്കണ്ടിൽ ലൈൻ സ്നേഹസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇടുന്ന പ്രവർത്തകിനും ഒരു കരാർ ജീവനക്കാരന് അപകട മരണം സംഭവിച്ചതായി പാലക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത അപകടം ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ വിശദികരിച്ചു ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇൻറർ ലിങ്ക് പോസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പെയിൻറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മിഷ്നേറിയിൽ സ്നേ

വയറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് പൊതുജനത്തിന് ഒരു അപകട മരണം സംഭവിച്ചു. ഇതു അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇൻസുലേറ്റേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പാലക്കാട് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തുട്ടതൽ ശുശ്വിക്കവാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

- മെയ് ഒന്ന മുതൽ മെയ് 7 വരെ സുരക്ഷാ വാരത്തിലെ ഭാഗമായി കലാജാമ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിലന്നുർ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരുവുനാടകം 7 ടാണകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടി വളരെ വിജയകരമായിതന്നു. ഇത്തരം പരിപാടികൾ സൗഖ്യകളിൽ തുടി അവതരിപ്പിക്കവാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
- ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് സൂപ്പർ വൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദെയിനിംഗ് സബ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ മുതലായവർക്ക് നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എച്ച് ആർ ഡി വിഭാഗത്തിന്റെ തുടി സഹായത്താൽ RPTI വഴി കാസർഗോദ് ജില്ലയിൽ ഇത്തരം ദെയിനിംഗുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം പരിശാശ്കാമന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഈ ഫ്രോപോസൽ കത്തായി അറിയിക്കവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- കണ്ണൂർ സർക്കിളിന കീഴിൽ പുതുതായി സ്ഥാനം കയറ്റും ലഭിച്ചവർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ആകുന്നതിനുള്ള ദെയിനിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ണൂർ ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

### ചീഫ് എൻജിനീയർ (ധിന്ദിബുദ്ധൻ നോർത്ത് മലബാർ )

നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ സേഫ്റ്റി വൈൽറ്റ് ഹൈക്ക് തോളിലിട്ട് മുകളിൽ കയറുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കി പോസ്റ്റിൽ കയറുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ചീഫ് എൻജിനീയർ വിശദികരിച്ചു. തുടാതെ നമ്മുടെ വർക്ക് സെറ്റുകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനകൾ നടക്കുന്നോൾ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷയും പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി എം ആർ- റെ വർക്ക് നടക്കുന്നോൾ മെൽമെറ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കാറില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈൽഡീസ് മെഷീൻ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാൻഡേർബൈസ് വയറുകൾ തുടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നോളാണ്. ഫോറ്റ്, വില്ലു എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നോൾ ELCB ഐടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. നല്ലായ ശതമാനം അനുസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനയിൽ ഏർപ്പെടാറുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് വയറിന്റെ തുടിച്ചേർക്കലുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇതു ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഇവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സുരക്ഷാ ബോധ്യവത്കരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായങ്ങളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമുലം വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ തുട്ടതലായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സഹായങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ജനങ്ങളെ തുട്ടതലായി ബോധ്യവത്കരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

→ സേഫ്റ്റി

ഓഫീസർമാർക്ക്

ഇൻസ്പെക്ഷൻകൾക്കും

സർപ്പെരുസ്

ഇൻസ്പെക്ഷൻകൾക്കും ആവശ്യമായ വാഹനം ലഭ്യമല്ല. സാധ്യമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ ഒരു വണ്ടി എക്സിലും സേപ്പളി ഓഫീസർമാർക്ക് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു ചിഹ്നം സേപ്പളി ഓഫീസർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ, പെത്തന്നാവുർ അറിയിച്ചു. പുതിയ ഇ വൈഹിക്കിള്ളകൾ വക്കോൾ ഈ നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാമെന്നു ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

- പോസ്റ്റുകൾ പുതുക്കുന്നോൾ കെ ഫോൺ കേബിള്ളകൾ അഴിച്ചു മാറ്റി തിരികെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ ഫോൺ മായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചെയ്യാറില്ല. റോഡ് ക്രോസിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കെ ഫോൺ പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് മുലം ഈ മുരിച്ചു മാറ്റുന്നതായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പെത്തന്നാവുർ ചിഹ്നം സേപ്പളി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ജിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ G1 പോസ്റ്റുകൾ വൈദ്യത ലൈൻകൾക്ക് സമീപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിണ്ടും ആവർത്തിക്കവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ ബോർഡ് തലത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.. ജിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റ് പോള്കൾ ഉപയോഗിക്കവാനായി സാധ്യമാക്കുന്ന ഉത്തരവ് A D M സ്റ്റേറ്റ് പകൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിത്തെത്തായും പെത്തന്നാവുർ ചിഹ്നം സേപ്പളി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
- വിതരണ വിഭാഗം ചിഹ്നം സേപ്പളി ഓഫീസർമാർ അവകാശ മേഖലയിൽ നടന്ന അപകടങ്ങളും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദിക്കരിച്ചു.

### ഡയറക്ടർ (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ & എടുടി)

മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നാതകങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഒരു യോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തിരുന്നു. അതിൽ കെ എസ് ഇ ബി എൽ എസ് വൈദ്യത ലൈൻകൾക്കും, പോസ്റ്റുകളും അപകടം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിത്തെതിരെ ഡയറക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രി മൺസുൺ മെയിസ്റ്ററും വർക്കകൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വർക്കകൾ മെയ് 31-ന് പൂർത്തിയാക്കവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം വർക്കകൾ മെയ് 31ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥ വിഭാഗം നൽകുന്ന മുന്നിയിപ്പ് പ്രകാരം മഴക്കാലം ഇത്പത്തിമുന്നാം തീയതിയോ ഇത്പത്തിയേഴ്സാം തീയതിയോ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മുന്നാതകങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ലൈൻകളിൽ വളരെപ്പറ്റിപ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക, 100% ടച്ചിംഗ് കൂഡാക്കുന്നു പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

### ചിഹ്നം സേപ്പളി കമ്മീഷൻ രൂടു ചുമതലയുള്ള ഡെപ്പാർട്ട് ചിഹ്നം എഞ്ചിനീയർ

2021ൽ, ജനവരി മുതൽ എപ്രിൽ വരെ, നാലു മാസക്കാലയളവിൽ 137 അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിൽ, 2022ൽ, 121 അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2022 വർഷം നമ്മൾ അപകടരഹിതമായാണ് വിഭാഗം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സാധ്യമായിട്ടില്ല. പൊതുജന ബോധവത്കരണം തുട്ടലൂടി നടത്തിയിട്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യതി

അപകടം സംഭവിയ്ക്കുന്നാണ്. വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ സമീപമുള്ള ചക്ക ,മാങ്ങ തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങൾ ഇതുവെച്ച് തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് അടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നോൾ സംഭവിക്കുന്ന

അപകടങ്ങൾ തുട്ടും . ഈ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കലുറകൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്.

- അടുത്ത CSC ലൈൻ മീറ്റിംഗ് മേഖല തിരിച്ച് നടത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ചീഫ് സേക്രട്ടി ഓഫീസർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു..
- മേഖല തിരിച്ച് നടത്തുന്നതിനും നടപടി സീക്രിക്കറ്റതാണ് എന്ന് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അധ്യക്ഷൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. പകൽ രണ്ടു മണിക്ക് യോഗ നടപടികൾ അവസാനിച്ചു.

*Lecture*  
ചീഫ് സേക്രട്ടി കമ്മീഷണ റൂട്ട് ചുമതലയുള്ള  
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ് സമർപ്പണം : ഡയറക്ടർ ( ഭാഗിക്കീഷൻ ,സിസ്റ്റം ഓപറേഷൻ ,പ്ലാനിംഗ് & സേക്രട്ടി) / (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ & എസ്.എ.എ.) / (ജനറേഷൻ ഇല.) / ഉത്പാദന , പ്രസരണ , വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ചീഫ് എൻജീനീയർമാർ .

പകർപ്പ് : 1. ടി.എ റൂ സി.എ.ഡി, KSEBL  
2. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും.